



Coopus openiež netana netapanskož saeta macea

- 34-1 Средняя деталь центральной части шасси
- 34-2 Винт 2,3×3 мм (MP03)
- **34-3** Винт 2,3×3 мм (MD02)
- 34-4 Винт 2,3×4 мм (MD06)






ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

Сборка средней детали центральной части шасси


Mar 84-A


Возьмите собранные ранее элементы шасси и деталь, полученную с этим выпуском (34-1). Расположите их так, как показано на фото.



Mar 84-B

Разместите новую деталь поверх пазов, к которым она должна крепиться.





Mar 84-C


Убедитесь, что деталь плотно вошла в три паза, обозначенные на фото стрелками.



Mar 34-D


Анкерное крепление, расположенное на внешней стороне новой детали, должно плотно соединяться с прилегающим элементом.

FORD MUSTANG SHELBY GT-500: WAF 3A WAFOM




Mar 84-E

Собранные детали необходимо закрепить. Вставьте винт MP03 (34-2) в центральный паз, отмеченный на фото стрелкой. Не закручивайте винт слишком плотно.




Mar 84-F

Вставьте два винта MD02 (34-3) в пазы, обозначенные на фото, слегка вкрутите их и убедитесь, что другие винты остались на своих местах.



Mar 84-G

Вставьте два других винта MD02 в пазы, отмеченные на фото. Теперь вы можете закрутить все установленные винты, но не затягивайте их слишком сильно.



Mar 34-H

Вставьте два винта MD06 (34-4) в пазы, расположенные с обеих сторон прохода, предназначенного для трансмиссионного вала.



Mar 34-1

Закрепите среднюю деталь центральной части шасси при помощи двух винтов MD06. Вставьте их по одному с каждого конца детали, не закручивая до конца.



Так выглядит шасси после сборки.

